



Pentair Technical Products Service Contactos

Brent.Arey@Pentair.com 00-1-763-422-2301, Lora.Backstrom@Pentair.com 00-1-763-422-2347

Si tiene problemas, contacta: McLeanService@Pentair.com.

Condiciones de Garantía para productos fabricados por McLean.

McLean Cooling Tecnología garantiza por un periodo de 1 año desde la fecha del envío efectuado por McLean, que los productos fabricados por McLean estarán libres de defectos de materiales o fabricación, estando sujetos a las siguientes condiciones y exclusiones:

- A. Condiciones. Todos los productos deben ser instalados y operados de acuerdo a estas especificaciones:
1. La variación máxima en el voltaje no debe ser mayor ni menor del 10% del nominal en la placa;
 2. La variación máxima en la frecuencia no debe ser mayor ni menor de 3 Hz del nominal en la placa;
 3. No se deben exceder las temperaturas máximas o mínimas indicadas en la placa;
 4. Incluidos los disipadores de calor, no se debe exceder el nominal (BTU/hr) indicado en la placa;
 5. Los productos que contienen refrigerante no se deben reiniciar durante un (1) minuto después de que el aparato se apague de manera intencionada o accidental;
 6. Deben limpiarse regularmente los filtros (de ser necesarios);
 7. No se debe modificar los productos, ni cualquier pieza que estos contengan, hasta que se reciba autorización escrita de McLean;
 8. Todos los productos deben ser instalados con toma a tierra, según cumplimiento de todas las normas eléctricas y de seguridad pertinentes, además del Código Nacional de Electricidad y las normas y reglamentos de la OSHA.
 9. Los productos deben ser instalados en una aplicación estacionaria, sin vibración.

El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones resultará en la anulación de la garantía y esta no tendrá efecto.

- B. Exclusiones. Esta garantía quedará anulada en caso de cualquier aplicación incorrecta del producto o si:
1. El producto especificado por el comprador es inapropiado para el sistema o ambiente en que se está operando.
 2. El producto de McLean fue modificado de cualquier manera sin autorización previa de McLean.
 3. Se quitó o modificó la etiqueta de McLean adherida al producto sin la aprobación escrita de McLean.
- C. **Se catalogan "sin detección de avería" los siguientes:**
1. El ajuste incorrecto del termostato.
 2. La falta de mantenimiento/cambio de filtros preventivo.
 3. La conexión del aparato con voltaje y fases incorrectos.
 4. El sellado incorrecto del armario.